

Nghệ An, ngày 12 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc điều chỉnh hướng tuyến, độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội – Bến Thủy đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 5, 6 và tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 2A, phục hồi hoạt động và điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 0, 2, điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 1, 3, 4, 5, 6 luồng hàng hải Cửa Hội – Bến Thủy

Vùng biển: Nghệ An

Tên luồng: Luồng hàng hải Cửa Hội – Bến Thủy

Tên báo hiệu: Phao 0, phao 1, phao 2, phao 2A, phao 3, phao 4, phao 5, phao 6.

Tọa độ địa lý:

Tên phao	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
Phao 0	18°47'45.3"	105°46'33.5"	18°47'41.8"	105°46'40.2"
Phao 1	18°47'23.0"	105°46'01.1"	18°47'19.4"	105°46'07.8"
Phao 2	18°47'32.9"	105°46'18.3"	18°47'29.3"	105°46'25.0"
Phao 2A	18°47'21.4"	105°46'04.9"	18°47'17.8"	105°46'11.5"
Phao 3	18°46'56.5"	105°46'01.7"	18°46'52.9"	105°46'08.4"
Phao 4	18°46'56.9"	105°46'05.4"	18°46'53.3"	105°46'12.1"
Phao 5	18°46'35.3"	105°46'03.7"	18°46'31.7"	105°46'10.4"
Phao 6	18°46'34.7"	105°46'07.3"	18°46'31.1"	105°46'14.1"

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Căn cứ Đơn đề nghị số 3278/ĐĐN-VMSC ngày 11/10/2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam về đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc điều chỉnh hướng tuyến, độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 5, 6 và tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu

số 2A, phục hồi hoạt động và điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 0, 2, điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 1, 3, 4, 5, 6 luồng Cửa Hội - Bến Thủy.

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An thông báo về việc điều chỉnh hướng tuyến, độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 5, 6 và tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 2A, phục hồi hoạt động và điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 0, 2, điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 1, 3, 4, 5, 6 luồng Cửa Hội - Bến Thủy như sau:

1. Điều chỉnh hướng tuyến, độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 5, 6:

a. Điều chỉnh hướng tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 5, 6:

- Đoạn luồng Cửa Hội – Bến Thủy từ phao số 0 đến cặp phao số 5, 6 được điều chỉnh với các điểm đặc trưng tìm luồng có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84		Ghi chú
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	
T1	18°47'32.9"	105°47'11.4"	18°47'29.4"	105°47'18.1"	Điểm đầu luồng
T2	18°46'35.2"	105°46'07.7"	18°46'31.6"	105°46'14.4"	Điểm đầu đoạn cong
T3	18°46'30.2"	105°46'03.7"	18°46'26.6"	105°46'10.4"	Điểm cuối đoạn cong

- Hướng tuyến luồng Cửa Hội – Bến Thủy đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 5, 6 được điều chỉnh như sau:

+ Đoạn từ điểm T1 (phao số 0) đến điểm T2 (hạ lưu cặp phao 5, 6 khoảng 98m) có hướng tuyến: **226°06'-46°06'**;

+ Đoạn từ điểm T2 đến điểm T3 (thượng lưu cặp phao 5, 6 khoảng 97m): Đoạn luồng cong chuyển hướng từ **226°06'-46°06'** sang hướng **207°22'-27°22'**.

b. Độ sâu tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 5, 6:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt: 0.9m (không mét chín).

2. Tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 2A:

Phao báo hiệu số 2A luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy tạm ngừng hoạt động từ ngày 11/10/2025.

3. Phục hồi hoạt động và điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 0, 2:

Phao báo hiệu số 0 và số 2 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy được phục hồi hoạt động từ ngày 11/10/2025 và được điều chỉnh về vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Tên phao	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
Phao 0	18°47'32.9"	105°47'11.4"	18°47'29.4"	105°47'18.1"
Phao 2	18°47'12.2"	105°46'51.5"	18°47'08.6"	105°46'58.2"

Các đặc tính khác của phao báo hiệu không thay đổi.

4. Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 1, 3, 4, 5, 6:

Các phao báo hiệu số 1, 3, 4, 5, 6 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy được điều chỉnh về vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Tên phao	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
Phao 1	18°47'15.1"	105°46'48.8"	18°47'11.5"	105°46'55.5"
Phao 3	18°46'55.8"	105°46'27.5"	18°46'52.2"	105°46'34.2"
Phao 4	18°46'52.9"	105°46'30.2"	18°46'49.3"	105°46'36.9"
Phao 5	18°46'34.2"	105°46'03.8"	18°46'30.6"	105°46'10.5"
Phao 6	18°46'31.5"	105°46'07.3"	18°46'28.0"	105°46'14.0"

Các đặc tính khác của phao báo hiệu không thay đổi.

Các nội dung liên quan đến phao báo hiệu số 0, 2 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy tại thông báo hàng hải số 958/TBHH-CVHHNA ngày 30/9/2025 hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (để b/cáo);
- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1;
- Sở NN&MT tỉnh Nghệ An;
- Các Cảng vụ Hàng hải;
- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Giám đốc (b/cáo);
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;
- Bảo đảm An toàn hàng hải Bắc Trung Bộ;
- Chi nhánh Hoa tiêu VI;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy (th/hiện);
- Phòng AT-ANHH; VTS Cửa Lò (th/hiện);
- Website Cảng vụ hàng hải Nghệ An;
- Lưu VT, QLKCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trung Thành